

PHILIPS

EU tápkábel

HQ87 típus

Fekete

7,5 watt

Ez az USB-adapter európai országokban való használatra alkalmas

CP0909



USB-A adapter a termék hatékony töltéséhez

Találja meg kapcsolódó termékeinket a termékjellemzők fülön

Ez a HQ87 (IPX4) adapter nedves környezetben való használatra alkalmas. Az IPX4 azt jelenti, hogy „fröccsenésbiztos”, azaz úgy tervezték, hogy nedves környezetben, pl. fürdőszobában is biztonságosan tölthető legyen. Természetesen az adaptert ilyen esetben is szárazon kell tartani.

Egyszerű használat a Philips alkatrészeknek köszönhetően

- Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

A következő borotvatípusokhoz:: S8880, SP9860, SP9861, SP9862, SP9880

Kapcsolódó terméktípusok

A következő terméktípusokhoz:: QP4530/30, BRL126/00, BRL136/00, BRL146/00, BRL166/91, BRL176/00, SP9862/14, SP9860/13, SP9860/16, SP9863/14, SP9863/16, SP9861/16, S8880/88, S8860/62, S8860/61, S8880/68, SP9860/86, SP9860/85, SP9860/14, SP9860/13R1, S5883/10, S5884/50, S5885/10, S5885/35, S5886/30, S5886/38, S5887/10, S5887/30, S7882/55, S7885/50, S7886/55, S7886/58, SP9860/16R1, SP9860/17, SP9860/21, SP9861/13, SP9863/14R1, SP9872/15, SP9880/61, SP9880/62, SP9883/36, QP2724/20, QP2734/20, QP2824/20, QP2834/20, X5004/05, MG5920/15, MG5940/15, MG5950/15, MG7940/15, MG9540/15, MG9552/15, QP1424/10, BRL126/00 BRL136/00 BRL146/00 BRL166/91, S5880/50 S5883/10 S5884/35 S5884/38 S5884/50 S5884/69, S5885/10 S5885/25 S5885/35 S5885/69 S5886/30, S5886/38 S5887/10 S5887/13 S5887/30 S5887/35, S5887/50 S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35, S5898/50 S5898/79 S7882/54 S7882/55 S7885/50, S7885/55 S7885/63 S7886/35 S7886/55 S7886/58, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58, S7887/63 S7887/78 SP9871/22 SP9872/15 SP9872/22, S1134/00 S1141/00 S1142/00 S1142/02 S3143/00, S3143/02 S3144/00 S3145/00 S3241/12 S3242/12, S3243/12 S3243/13, S3341/13 S3342/13 S3343/13, S3344/13 X3001/00 X3002/00 X3003/00 X3003/02, X3051/00 X3052/00 X3053/00, MG5930/15 MG7920/15 MG7925/15 MG7930/15 MG7940/75, MG7950/15 MG9530/15 MG9550/15 MG9553/15

Fénypontok

Termékalkatrészek egyszerű beszerzése

A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.

MG9555/15, QP1324/20 QP2724/15 QP2724/30 QP2734/30 QP2734/31, QP2824/30 QP4530/30 QP4530_30 QP4630_30 QP4631/30 QP4631/65, S1134/00 S1141/00 S1142/00 S1142/02 S3143/00, S3143/02 S3144/00 S3145/00 S3241/12 S3242/12, S3243/12 S3244/12 S3341/13 S3342/13 S3343/13, S3344/13 S5880/50 S5884/35 S5884/38 S5884/69, S5885/25 S5885/69 S5887/13 S5887/35 S5887/50, S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35 S5898/50, S5898/79 S7882/54 S7885/55 S7885/63 S7886/35, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58 S7887/63, S7887/78 S8692/35 S8692/55 S8696/35 S8697/23 S8697/35, S8697/55 X3001/00 X3002/00 X3003/00 X3003/02 X3051/00, X3052/00 X3053/00 X5004/00 X5006/00 X5012/00, S1134/00 S1141/00 S1142/00 S1142/02 X3001/00, X3002/00 X3003/00 X3003/02 X3051/00 X3052/00, X3053/00 S3143/00 S3143/02 S3144/00 S3145/00, S3241/12 S3242/12 S3243/12 S3244/12 S3341/13, S3342/13 S3343/13 S3344/13 X5004/00 X5006/00, X5012/00 S5880/50 S5884/35 S5884/38 S5884/69, S5885/25 S5885/69 S5887/13 S5887/35 S5887/50, S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35 S5898/50, S5898/79 S7882/54 S7885/55 S7885/63 S7886/35, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58, S7887/63 S7887/78 S8692/35 S8692/55 S8696/35, S8697/23 S8697/35 S8697/55, QP1324/20 QP2724/15 QP2724/30 QP2734/30 QP2734/31, QP2824/30 QP4530_30 QP4630_30 QP4631/30 QP4631/65, MG5930/15 MG7920/15 MG7925/15 MG7930/15 MG7940/75, MG7950/15 MG9530/15 MG9550/15 MG9553/15 MG9555/15

