

PHILIPS

Portatestina di
rasatura

CP1406



Un supporto per fissare le testine di rasatura

In sostituzione dello stesso supporto azzurro

ATTENZIONE: se il vecchio rasoio serie 7000 o serie 9000 è dotato di supporti di colore arancione, i supporti di colore azzurro saranno compatibili solo con una nuova staffa. Si consiglia di ordinare i modelli CP1410/01 o CP1407/01 contenenti una staffa compatibile e 3 supporti.

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Compatibile con il rasoio: S7310, S7311, S7320, S7340, S7350, S7360, S7370, S7371, S7510, S7520, S7521, S7522, S7530, S7550, S7560, S7561, S7710, S7720, S7730, S7740, S7780, S7920, S7921, S7980, S8860, S8870, S8880, S8950, S8960, S8980, S9031, S9041, S9051, S9090, S9091, S9111, S9112, S9131, S9151, S9161, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9311, S9521, S9531, S9551, S9552, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, SP9820, SP9821, SP9860, SP9861, SP9862, SP9863, SP9880, SW9700, S7910, S7930, S7940, S7950, S7960, S7970, S9071

Compatibile con il rasoio: S5531, S5532, S5533, S5535, S5536, S5579, S5581, S5582, S5583, S5584, S5585, S5586, S5587, S5588, S5589, S7731, S7732, S7735, S7782, S7783, S7786, S7788, S8050, S9931, S9932, S9933, S9935, S9936, S9938, S9982, S9983, S9985, S9986, S9987

Compatibile con i modelli: S7930/16, S7960/17, S7970/26, S7310/12, S7370/12, S7510/41, S7910/16, S7940/16, S9031/26, S9041/12, S9041/43, S9112/43, S9151/31, S9151/41, S9161/31, S9171/69, S9211/12, S9211/41, S9521/31, S9521/32, S9531/26, S9711/41, S9911/10, SP9820/12, SP9820/18, SP9821/12, SP9860/13, SP9860/16, SP9861/13, SP9861/16, SP9862/14, SP9863/14, SW6700/14, SW6710/15, SW7700/67

