


Polvere decalcificante
per sterilizzatore

sterilizzatore e scaldabiberon

SCF943



Per rimuovere le particelle di calcare

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Per assicurare il corretto funzionamento dello sterilizzatore o scaldabiberon Avent, è consigliabile eseguire regolarmente una pulizia anticalcare. La polvere decalcificante a base di acido citrico rimuove delicatamente le particelle di calcare che con il tempo si accumulano nei prodotti Philips Avent.

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Compatibile con i modelli: SCF255, SCF260, SCF274, SCF276, SCF870, SCF274/26, SCF274/23, SCF260/39, SCF255/54, SCF255/15, SCF274/15, SCF274/13, SCF274/02, SCF260/36, SCF255/53, SCF255/31, SCF255/42, SCF274/37, SCF274/35, SCF274/16, SCF274/14, SCF260/23, SCF255/60, SCF255/52, SCF255/22, SCF276/14, SCF274/38, SCF276/43, SCF276/41, SCF276/29, SCF276/42, SCF870/21, SCF260/38, SCF260/37, SCF260/34, SCF260/32, SCF255/55, SCF255/32, SCF255/12, SCF276/02, SCF276/44, SCF276/40, SCF276/32, SCF276/27, SCF276/24, SCF276/23, SCF274/34, SCF274/29, SCF274/24, SCF870/22, SCF870/20, SCF260/35, SCF255/44, SCF274/51, SCF255/33, SCF276/16, SCF274/30, SCF260/40, SCF260/22, SCF260/15, SCF260/11, SCF255/51, SCF255/43, SCF274/27, SCF274/01, SCF260/33, SCF255/58, SCF255/21, SCF276/01, SCF274/39, SCF255/11, SCF276/37, SCF276/26, SCF255/57, SCF255/56, SCF276/13, SCF276/39, SCF276/38, SCF276/33, SCF274/31

